

X06HT Desire

Tips

■ ソフトウェアリセット

- ・ 音量 + トラックボール + 電源同時押し

■ FASTBOOT モード

- ・ 一旦電源 OFF、戻るボタンを押しながら電源 ON

